

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號13樓

承辦人：施博瀚

電話：(02)29603456 分機7689

傳真：(02)29689266

電子信箱：AJ4359@ntpc.gov.tw

受文者：新北市政府教育局

發文日期：中華民國112年11月20日

發文字號：新北工程字第1122281250號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明一（請至附件下載區(https://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt
/) 下載檔案，共有2個附件，驗證碼：000UB28DW)

主旨：函轉行政院公共工程委員會訂定「工程高空作業災害之防
範指引」，請轉知所屬並依說明配合辦理，請查照。

說明：

一、依本府交下行政院公共工程委員會112年11月8日工程管字
第11203011372號函辦理。

二、旨揭行政院公共工程委員會訂定「工程高空作業災害之防
範指引」防範關鍵應強化團隊工作，落實相互確認機制，
確保施工安全及品質：

（一）高空作業部分：

1、各階段工作內容、參與人員之職責及監督確認機制已
有相關規定。

2、工程團隊各參與人員應再強化現場監督確認機制，落
實職安及淨空作業規定。

（1）專任工程人員到場督察與監造雙重確認：針對高風
險性工作項目如高空作業等，廠商專任工程人員應

親自到現場督察，進行專業判斷，以利解決施工技術問題，並與監造人員進行雙重確認符合安全作業規定。

(2) 工程團隊各現場監督人員應落實在場監督，互相支援勾稽：工程團隊之職安人員、工地主任、專任工程人員、監造等規定人員應落實在場監督人、機、作業方式(淨空作業、1機3證)均符合規範及契約約定，互相支援、勾稽，透過互相檢視發現並反映問題，另權責主管機關或主辦機關成立聯合稽查小組進行安全檢查，以防患未然，俾維護施工與公共安全。

(二) 建物冷氣安裝及外牆磁磚剝落部分：

- 1、建物冷氣安裝、外牆磁磚剝落屬維護管理層面問題，參與人員之職責及監督確認機制均有完整規定。
- 2、建物相關權責人員應要求作業人員落實職安及淨空作業規定，以確保自身及第三人安全。

(1) 建物冷氣安裝部分：冷氣安裝應落實施工區域下方淨空作業，並設置安全警戒設施及現場監視及疏導，以及各縣市政府應要求公寓大廈管理委員會將上開作業規定納入住戶規約，並由要求建築物所有權人、使用人落實執行。

(2) 外牆磁磚剝落部分：施工階段應注意施工品質，以防止剝落，並就後續維護管理階段，建築物所有權人、使用人應定期檢視外牆磁磚狀況，如有剝離或變形，應立即施作隔離措施，並進行修復改善。另

各直轄市、縣（市）政府應建立巡查通報機制，針對建物外牆磁磚有剝落之虞案件，要求建築物所有權人、使用人或公寓大廈管理委員會限期改善，並淨空及設置安全防護措施。

三、請貴機關參照本指引內容加強注意辦理，以確保安全及品質，提供民眾安全的生活環境。

正本：新北市政府各一級機關及新北市各區公所(除 新北市政府工務局、新北市政府財政局、新北市政府新聞局、新北市政府主計處、新北市政府人事處、新北市政府政風處、新北市政府法制局外)、新北市政府新建工程處、新北市政府養護工程處、新北市政府違章建築拆除大隊、新北市政府工務局使用管理科、新北市政府工務局公寓大廈管理科

副本：新北市政府工務局施工科(含附件)

